heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ


Τείχη


τείχος
Θέση χειμάρρου



Πύργος της οχύρωσης.
Αριστερά το Βυζαντινό Μουσείο



Οδός Θωμαΐδου

Αριστερά το Βυζαντινό Μουσείο, τα τείχη της πόλης
Δεξιά το τζαμί του Μαχμούτ Τσελεμπή, κτισμένο και αυτό πάνω σε πύργο της οχύρωσης





Όψεις της οδού Ρήγα Φεραίου, στο άμεσο περιβάλλον των οικιών





Οδός Ρήγα Φεραίου

Η πίσω όψη των οικιών

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ


ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ






ΝΑ οικία



ισόγειο



όροφος



Οικία επί πύργου της οχύρωσης




Οικία επί πύργου της οχύρωσης. Βόρεια όψη


ΝΑ γωνία



ΝΔ γωνία


Βόρεια όψη


Βόρεια όψη




Ημιυπόγειο



Ισόγειο




ΒΑ όψη



Ισόγειο




Δυτική όψη



Όροφος

Kleopatra Theologidou





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ	ΔΟΜΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ	ΤΣΑΤΜΑΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ	ΜΠΑΓΔΑΤΙ	ΜΠΑΓΔΑΤΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ	ΠΛΙΝΘΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ




Όψη επί της οδού Θωμαΐδου








Αρμός και διαφορετική δόμηση που δηλώνουν τη μεταγενέστερη επέκταση του πύργου προς τα δυτικά





Κάτοψη πύργου.
Φαίνεται η αρχική περίμετρός του και το τείχος, η θεμελίωση του οποίου σώζεται στο εσωτερικό του πύργου



Κάτοψη πύργου. Η θεμελίωση του τείχους, όπως διατηρείται στο εσωτερικό του πύργου


ΝΑ γωνία


ΝΔ γωνία


Βόρεια όψη


Βόρεια όψη



Βόρεια όψη οικίας πάνω από τον πύργο. Διακρίνεται η λεπτομέρεια από το καμπύλο της αστρέχας της στέγης, ίχνη από τα μεταγενέστερα φραγμένα παράθυρα και στοιχεία της αρχικής κατασκευής

Kleopatra Theologidou



ΝΑ οικία. Δυτική όψη.
Τα ίχνη στην τοιχοποιία της και η κομμένη στέγη μαρτυρούν ότι η οικία αυτή αρχικά επεκτεινόταν και προς τα δυτικά και προς τα βόρεια.

Kleopatra Theologidou



ΝΑ οικία. Δυτική όψη.
Φραγμένη πόρτα που οδηγούσε σε αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού.

ΝΑ οικία. ΝΑ όψη.
Λεπτομέρειες που δηλώνουν την αρχική επέκταση του υπόστυλου χώρου προς τα βόρεια.









ΝΑ οικία - ΝΑ όψη.
Λεπτομέρειες που δηλώνουν την αρχική επέκταση του ισόγειου υπόστυλου χώρου προς τα βόρεια και την ύπαρξη χαγιατιού στον όροφο.








Ο υπόστυλος, ημιυπαίθριος χώρος στο ισόγειο και το χαγιάτι στον όροφο ήταν στοιχεία που χρησιμοποιούνταν ευρέως στην περιοχή

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ


A
A
B
B

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

heritagelab
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ


ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ:


Η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής των κτηρίων και οι ελάχιστες μετατροπές για την προσαρμογή τους στις νέες χρήσεις




Κάτοψη ισογείου




Κάτοψη υπογείου



Κάτοψη ορόφου



Κάτοψη στεγών




Νότια όψη. Υφιστάμενη κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης



Ανατολική όψη. Υφιστάμενη κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης



Βόρεια όψη. Υφιστάμενη κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης



Δυτική όψη. Υφιστάμενη κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης